
Pressure
Return
-8 ORB (M)
-8 ORFS (M)
-8 ORFS (F)
Return SCV
Pressure SCV
Up
Down
-4 ORFS (M)
-4 ORFS (F)
-4 ORB (M)
-4 ORFS (MMM) TEE
-4 ORFS (F) END CAP
-4 ORFS (MF) RUN TEE
-6 JIC (M)
-6 JIC (F)